






SELBSTDIAGNOSE

N.	LAMPEN			MÖGLICHE URSACHE	ABHILFE
	TIMER	OPERATION	STANDBY		
					
-		●		Heizung Funktion nicht verfügbar	Wählen Sie eine verfügbare Funktion
E1				Kommunikationsfehler mit HMI-Empfängerkarte (nur WiFi-Modell)	Rufen Sie den Kundendienst
E2	○		○	Kondensatabsaugfehler (Schwimmerfehler)	Rufen Sie den Kundendienst
E3	●	●		PFC-Fehler (Überstrom, Überspannung oder PFC-Kommunikationsfehler)	Rufen Sie den Kundendienst
E4		●	○	Fehlfunktion des internen Lüfters	Rufen Sie den Kundendienst
E5	●	○		Übertemperatur der Inverter-Karte (Kompressormodul)	Rufen Sie den Kundendienst
E6	○	●		Kompressorüberstrom	Rufen Sie den Kundendienst
E7	○			Fehlerhafter / nicht angeschlossen Innen-Luft Sensor (RAT)	Rufen Sie den Kundendienst
E8			○	Fehlerhafter / nicht angeschlossen Sensor (Kondensator - ICT)	Rufen Sie den Kundendienst
E9	○	○		Fehlerhafter / nicht angeschlossen Kompressor Durchflusssensor (CDT)	Rufen Sie den Kundendienst

○ = Ausgeschaltete Lampe

● = Eingeschaltete Lampe

 = die Lampe blinkt